# バイブレータの性能確保とトラブル防止に

### 延長ケーブル選定表

#### ●表A

コード の太さ	入力側ケーブルの延長可能な長さ(m)						
	HC/H(インバータ)						
(mm²)	HC111B	HC113B	HC116B	HC230A	HC260B		
3.5	25	20	15	60	35		
5.5	35	30	25	95	60		
8.0	50	45	35	140	85		
14.0	90	80	60	250	150		

#### ●表 B

コード	出力側ケーブルの延長可能な長さ(m)						
の太さ	HBM(インナーバイブレータ)〔1台当たり〕						
(mm²)	φ30	φ40	φ50	φ60	CSV50		
3.5	100	60	30	20	60		
5.5	150	100	60	40	100		
8.0	200	140	80	60	140		
14.0	14.0 400		150	100	250		

#### ●表C(延長ケーブル算定方法)

$$S = \frac{L \times I}{100}$$
  $\sharp \text{ total } L = \frac{100 \times S}{I}$ 

S:ケーブルサイズ(m㎡)【断面積】

L:ケーブル長さ(m)

| :総合電流(A)【使用するバイブレータの定格電流×台数分】

# 高周波バイブレータ使用可能台数表

型式		HBM(インナーバイブレータ)				HKM(キツツキ/アイロン)		HKM(振動モータ)		
		$\varphi$ 30	φ40	φ50	φ60	CSV50	50PSK	154VS	55LF(S)A	75LF(S)A
	HC111B	3	1	1	_	1	4	2	_	_
イン	HC113B	4	2	1	_	2	5	3	_	_
ÍΪ	HC116B	5	3	2	1	3	8	5	1	1
ータ	HC230A	10	6 (5)	4 (3)	2	6 (5)	18 (14)	10 (8)	2	2
	H260B	20	13 (12)	8 (6)	5 (4)	13 (12)	36 (30)	20 (18)	5	4
発電機	HAG122MH	6	4	2	1	4	10	6	1	1
	HAG134MHA	11	7 (6)	4 (3)	3 (2)	7 (6)	20 (16)	11 (9)	3 (2)	2

- ※表中()内の数字は、バイブレータが同時に連続過負荷の状態で使われた場合を想定した台数です。
- ※ バイブレータ用の電源は、高周波電源のみでご使用ください。(電源と溶接機を併用すると故障の原因となります)

### オプション機器組み合わせ表 ※下記表の(表A)~(表C)の値は延長ケーブル選定表をご参照ください。

